

Seguretat bàsica

Dr Ricard Bosch Tous

Dr Oriol Gallemí Rovira

Dr Victor Fuses Navarra

2009


Sistemes de protecció i mesura

- Tensió, corrent, AC/DC
- Protecció lenta
 - Fusibles encapsulats (metacrilat, sorra)
- Protecció ràpida
 - Dispar automàtic programable
- Corrents de fuga (estructura, contacte)
- Integrador electrònic


5 regles senzilles

- Desconnectar
- Verificar absència de tensió
- Curtcircuitar entre si i terra les parts actives
- Bloquejar interruptors
- Senyalitzar zona treball

L'arc voltaic DC



Protecció magnetotèrmica Selectivitat



Fusibles: I^2t

